

الف: معرفی

Bahan Abad

۱- نام اثر کد نام اثر

۲- نام اثر (لاتین) نام اثر دیگر اثر

۳- نام دیگر اثر کد کلاسه اثر

۴- کلاسه اثر نوع اثر

۵- نوع اثر کد کلاسه اثر

۶- قدمت اثر

۷- وضعیت موجود سالم نیمه سالم تخریب شده ویران شده مضطرب حفاری غیر مجاز

۸- نام استان کد استان

۹- نام استان (لاتین)

۱۰- نام شهرستان کد شهرستان

۱۱- نام شهرستان (لاتین)

۱۲- نام بخش کد بخش

۱۳- نام بخش (لاتین)

۱۴- نام شهر کد شهر

۱۵- نام شهر (لاتین)

۱۶- نام دهستان کد دهستان

۱۷- نام دهستان (لاتین)

۱۸- نام روستا نام روستا (لاتین)

۱۹- نام روستا (لاتین)

ب: موقعیت و ابعاد اثر

مختصات جغرافیایی: ۲۰- طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

۲۱- ارتفاع از سطح دریا ارتفاع از سطح دریا

۲۲- ارتفاع از سطح دریا ارتفاع از سطح دریا

۲۳- مساحت مساحت

۲۴- طول عرض ابعاد و اندازه: ۲۴- طول عرض

۲۵- عرض عرض

۲۶- ارتفاع ارتفاع

۲۷- قطر قطر

۲۸- نشانی بر اساس تقسیمات کشوری

۲۹- نشانی قبلی اثر

۱۵۲۴۴

خوشنویس

مکتوبات سبزوار - بخش داوزن - دهستان عزیزان آروستا بجن آباد

۲۹- نشانی فعلی و کامل اثر

ج: مدارک

- گزارش
- عکس
- پلان
- مقاطع
- نما
- کروکی
- نقشه شهری
- نقشه جغرافیایی
- نقشه بافت شهری

مکاتبات اداری (صور تجلسه) رضایت مالک ابلاغ به مالک نامه های متفرقه

[Empty box for item 30]

۳۰- سایر مدارک

[Empty box for item 31]

۳۱- شرح نقص مدارک

ملاحظات:

د: تهیه و تنظیم (استان)

گنجعلی

۳۳- نقشه گزارش

گنجعلی

۳۲- تدوین گزارش

بنی اسر

۳۵- رایانه گزارش

~

۳۴- عکس گزارش

باینر ۸۴

۳۷- تاریخ تنظیم پرونده

عباسی زاده - میرزا هی

۳۶- کارشناسی پرونده

ز: پیشنهاد ثبت

۳۹- پیشنهاد اضطراری

[Empty box]

۳۸- پیشنهاد کننده

[Empty box]

۴۱- تاریخ پیشنهاد

[Empty box]

۴۰- تاریخ تشکیل جلسه

ح: ثبت در فهرست آثار ملی

۸۴/۱۰/۴

۴۳- تاریخ نامه ارسالی

۱۳۸۱۰۰ - ۲۵۷۵۲

۴۲- شماره نامه ارسالی

۸۴/۱۰/۵

۴۵- تاریخ نامه ورود به دفتر ثبت میراث فرهنگی و طبیعی

۵-۱۸۲۴

۴۴- شماره نامه ورود به دفتر ثبت میراث فرهنگی و طبیعی

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

کد ثبت

۴۶- شماره ثبت

۴۷- تاریخ ثبت

۴۸- شماره ابلاغ

۴۹- تاریخ ابلاغ

کد نحوه ثبت

۵۰- نحوه ثبت (معیار ثبت)

ط : وضعیت مالکیت

کد وضعیت مالکیت

۵۱- نام وضعیت مالکیت

عام المنفعه و رسمی

۵۲- نام مالک

۵۳- در اختیار

۵۴- شماره نامه ابلاغیه ارسالی

۵۵- تاریخ نامه ابلاغیه ارسالی (مالک)

۵۶- شماره رضایت نامه مالک

۵۷- تاریخ نامه رضایت مالک

کد کاربری قبلی

کد کاربری فعلی

کد کاربری پیشنهادی

۵۸- نام کاربری قبلی

۵۹- نام کاربری فعلی

۶۰- نام کاربری پیشنهادی

و: بررسی (دفتر ثبت میراث فرهنگی و طبیعی)

۶۱- نام بررسی کننده

۶۲- تاریخ بررسی

تأیید شد تأیید نشد

۶۳- ملاحظات



ریاست جمهوری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

((باسمه تعالی))

در اجرای ماده ۱ از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نظریه بند (ج) از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۶۴ شمسی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب ۲۸ تیر ۱۳۶۷ شمسی و فصل اول راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ شمسی و نظام نامه اجرایی آن و بنا به پیشنهاد مدیر کل دفتر ثبت میراث فرهنگی و طبیعی؛

اثر فرهنگی، تاریخی « مسجد بهمن آباد » که مشخصات آن بقرار زیر است:

موقعیت جغرافیایی: استان خراسان رضوی - شهرستان سبزوار - بخش داورزن - دهستان فرینان - جنوب شرق روستای بهمن آباد

قدمت: اواخر صفویه

به شماره ۱۵۲۶۴ در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ در فهرست آثار ملی ثبت گردید. رک

سید... امینیان
معاون محظ و احیاء آثار تاریخی

حلیل گلشن مهر
سرپرست دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی



ریاست جمهوری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
معاونت حفظ و احیاء آثار تاریخی

تاریخ: ۸۵/۶/۱۴

شماره: ۵-۴۹۰۸

پیوست:

« بسمه تعالی »


جناب آقای محمد جواد محمدی زاده
استاندار محترم خراسان رضوی

باسلام و احترام به استحضار می رساند:

در اجرای ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بند ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و در حدود مواد مربوط از قانون راجع به حفظ آثار ملی و با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر، آثار ارزشمند تاریخی- فرهنگی مطابق لیست پیوست پس از طی مراحل و تشریفات قانونی لازم در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و از تاریخ ثبت، ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت، مراقبت و حمایت این سازمان بوده و هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود، ممنوع بوده و ضمناً مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این سازمان ممکن و تخلف از آنها برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی "تعزیرات و مجازات های بازدارنده" جرم محسوب میشود و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به سازمانها و مسئولین محترم ذیربط در استان و همچنین شهرستانهای مربوطه و شهرداریهای هر یک از شهرها ابلاغ گردد.

باتشکر

سیف ا... امینیان
معاون حفظ و احیاء آثار تاریخی



رونوشت:

- معاونت محترم سازمان و ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
- معاونت محترم امور فرهنگی و ارتباطات سازمان متبوع
- مدیریت محترم دفتر امور فرهنگ و هنر جوانان و تربیت بدنی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- اداره کل محترم مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی جهت ملحوظ نظر قرار دادن مراتب در طرحهای جامع- تفصیلی- عمرانی
- نیروی انتظامی محترم استان خراسان رضوی
- دادگستری محترم استان خراسان رضوی
- سازمان محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی با رونوشت حکم ثبت جهت رعایت ضوابط و اعلام به مراجع مربوطه و مالک
- دفتر محترم ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی به انضمام حکم ثبت اثر جهت ضبط در سوابق
- فرماندهی محترم یگان حفاظت میراث فرهنگی و گردشگری
- اداره کل محترم روابط عمومی سازمان متبوع جهت انعکاس در روزنامه های کثیرالانتشار کشور

سرکار خانم نوری جهت اقدام

۱۱/۱۱/۸۵
۸۵/۷/۱۵

ردیف	نام اثر	نشانی اثر	شماره ثبت
۱	تپه مردان آباد ۲	شهرستان تایباد - بخش باخرز - دهستان باخرز - ۲ ک م جنوب شرقی روستای مردان آباد	۱۵۲۲۶
۲	تپه کهنه قلعه شوی	شهرستان درگز - بخش بوخندان - دهستان دروینگر - غرب روستای شوی وسطی	۱۵۲۲۷
۳	تپه علی آباد شور	جنوب شرقی شهرستان سبزوار - بخش مرکزی - دهستان قصبه - روستای علی آباد شور	۱۵۲۲۸
۴	محوطه سیرغان	شهرستان سبزوار - بخش جوین - دهستان بالا جوین - شمال روستای سیرغان	۱۵۲۲۹
۵	تپه سعد آباد ۱	شهرستان درگز - بخش مرکزی - دهستان نکاب - شمال غرب روستای سعدآباد	۱۵۲۳۰
۶	تپه سراب	شهرستان تربت جام - بخش صالح آباد - دهستان قلعه حمام - غرب روستای سراب	۱۵۲۳۱
۷	قلعه رور آباد	شهرستان تربت جام - ۱ ک م شمال شهر صالح آباد	۱۵۲۳۲
۸	محوطه باستانی سید عرب	شهر درگز - ک م جنوب شرقی شهر	۱۵۲۳۳
۹	تپه مردان آباد ۱	شهرستان تایباد - بخش باخرز - دهستان باخرز - ۱/۶ ک م جنوب شرقی روستای مردان آباد	۱۵۲۳۴
۱۰	بل حصار سرخ	شهرستان نیشابور - بخش میان جلگه - دهستان غزالی - روستای حصار سرخ	۱۵۲۳۵
۱۱	تپه بوخار قلعه	شهرستان درگز - بخش مرکزی - دهستان نکاب - جنوب شرقی روستای سعدآباد	۱۵۲۳۶
۱۲	تپه ذولفقاری	شهرستان درگز - بخش مرکزی - دهستان نکاب - ۲۵۰ م جنوب غربی روستای حق وردی	۱۵۲۳۷
۱۳	محوطه و بقایای قلعه کهنه نقی آباد	شهرستان تربت جام - بخش نصرآباد - دهستان بالا جام - جنوب شرقی روستای نقی آباد	۱۵۲۳۸
۱۴	تپه حیدر ۱	ک م ۱۵ شهرستان سبزوار - بخش مرکزی سبزوار - دهستان قصبه شرقی - شمال روستای زیرآباد	۱۵۲۳۹
۱۵	بخدان دولت آباد	شهرستان نیشابور - بخش مرکزی - دهستان ربوند - ۱ ک م غرب روستای دولت آباد	۱۵۲۴۰
۱۶	مزار سلطان ابراهیم	شهرستان تربت حیدریه - بخش جلگه زاوه - دهستان زاوه - ۱/۵ ک م غرب روستای رحمت آباد	۱۵۲۴۱
۱۷	آب انبار بهمن آباد	شهرستان سبزوار - بخش داورزن - دهستان مزینان - مجاورت مسجد قدیمی روستای بهمن آباد	۱۵۲۴۲
۱۸	آب انبار همت آباد	شهرستان مه ولات - بخش مرکزی - دهستان حومه - ۵۰۰ م جنوب روستای همت آباد	۱۵۲۴۳
۱۹	بقایای قلعه کهنه نامر	شهرستان سبزوار - بخش داورزن - دهستان باشتین جنوب غربی روستای نامر	۱۵۲۴۴
۲۰	مقبره حیر آباد	شهرستان مه ولات - بخش مرکزی - دهستان مه ولات جنوبی - ۱۲ ک م شرقی روستای خیرآباد	۱۵۲۴۵
۲۱	بقعه سلطان مراد	شهرستان درگز - بخش مرکزی - دهستان نکاب - شرقی روستای سعدآباد	۱۵۲۴۶
۲۲	امامزاده آزاد منجیر	شهرستان سبزوار - بخش مرکزی - دهستان قصبه شرقی - روستای آزاد منجیر	۱۵۲۴۷
۲۳	آب انبار شاهزاده قاسم انوار	شهرستان تربت جام - بخش مرکزی - دهستان میان جام - ضلع جنوبی روستای لنگر - مجاور مقبره شاهزاده قاسم	۱۵۲۴۸
۲۴	آب انبار سرسنگ	شهر سبزوار - چهار راه رضوی - نیش ک سرسنگ	۱۵۲۵۰
۲۵	پاسگاه جنت آباد	شهرستان تربت جام - بخش صالح آباد - دهستان جنت آباد - ضلع شمال غربی روستای جنت آباد	۱۵۲۵۱
۲۶	مسجد سرسنگ	شهر سبزوار - چهار راه رضوی - نیش ک سرسنگ - روبروی آب انبار سرسنگ	۱۵۲۵۲
۲۷	امامزاده قاسم	شهرستان سبزوار - بخش جوین - شمال روستای سیرغان	۱۵۲۵۳
۲۸	بل حسین آباد جنگل	شهرستان نیشابور - بخش میان جلگه - دهستان غزالی - روستای حسین آباد جنگل	۱۵۲۵۴
۲۹	آسیاب موشان	شهرستان نیشابور - بخش زبرخان - دهستان زبرخان - ۵۰۰ متری جنوب روستای موشان	۱۵۲۶۰
۳۰	آب انبار عند الصمد	شهر بشرویه - میدان اصلی شهر (میدان امام خمینی) - داخل محوطه وسط میدان - آب انبار ملا عبدالصمد	۱۵۲۶۱
۳۱	رباط حیر آباد	شهرستان مه ولات - بخش مرکزی - دهستان مه ولات جنوبی - روستای خیرآباد - کنار مدرسه روستا	۱۵۲۶۲
۳۲	بل علی آباد	شهرستان مه ولات - بخش شادمهر - دهستان ازغند - ۵۰۰ م غرب روستای علی آباد	۱۵۲۶۳
۳۳	مسجد بهمن آباد	شهرستان سبزوار - بخش داورزن - دهستان مزینان - جنوب شرقی روستای بهمن آباد	۱۵۲۶۴
۳۴	محوطه تاریخی کهک	شهرستان سبزوار - بخش داورزن - دهستان مزینان - ۵۰۰ م روستای کهک	۱۵۲۶۵
۳۵	یوان مسجد جامع ازغند	شهرستان مه ولات - بخش شادمهر - دهستان ازغند - غرب روستای ازغند	۱۵۲۶۶
۳۶	قلعه کرات	شهرستان تایباد - بخش مرکزی - دهستان کرات - جنوب غربی روستای کرات	۱۵۲۶۷



ریاست جمهوری

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه

پرونده اثر تاریخی _ فرهنگی: مسجد قدیمی بهمن آباد..... واقع در استان: خراسان رضوی..... شهرستان: سبزوار..... شهر: بخش: داورزن..... دهستان: مزینان روستا: بهمن آباد..... خیابان: کوچه: پلاک: مربوط به دوره: صفوی مالکیت: وقفی به آدرس: شهرستان سبزوار - بخش داورزن - دهستان مزینان - روستای بهمن آباد - که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی جهت ثبت در فهرست آثار ملی ایران پیشنهاد شده است در جلسه مورخ توسط اعضای شورای ثبت منطقه ای خراسان بررسی و با کد..... مورد تأیید قرار گرفت و برای انجام مراحل بعدی به دبیر خانه شورای ثبت سازمان ارسال گردید.

اعضاء جلسه:

آقایان:

ابوالفضل مکرمی فر
رئیس شورا

مهندس سیاوش صابری
عضو شورا

مهندس یعقوب دانش دوست
عضو شورا

مهندس هاشم اعتمادی
عضو شورا

ناصر نبی زاده
عضو شورا

محمود بختیاری
عضو شورا

رجبعلی لباف خانیکی
عضو شورا

حسین عباس زادم
دبیر شورا

محمد جلیلیان
کارشناس حقوقی و عضو شورا

۱۵۲۶۴



ریاست جمهوری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی

۴ - ۱۰ / ۱۳۸۴

تاریخ:

شماره: ۲۵۷۵ - ۵۰ / ۱۳۸

پیوست:

بسمه تعالی

جناب آقای بازوکی

مدیر کل محترم دفتر ثبت میراث فرهنگی و طبیعی سازمان متبوع

سلام علیکم

احتراماً به پیوست ۸۰ جلد پرونده ثبتی که در جلسه مورخ ۸۴/۸/۲۸ شورای ثبت استان بررسی و مورد تایید قرار گرفته است به همراه صورتجلسه مربوطه جهت ثبت در فهرست آثار ملی ارسال می گردد. مستدعی است نسبت به ثبت این آثار و اعلام نتیجه دستورات لازم مبذول فرمایید. الف/۴/۱۰

ابوالفضل محمومی فر
رئیس سازمان
خراسان رضوی

ورود دفتر ثبت میراث فرهنگی و طبیعی
تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
شماره: ۱۸۲۳ - الف

بسم ۲

بلند کوه در غرب

صفت صمدی سید احمد علی

تقدیر شود به فرهنگستان
کامل دایره از منطقه

Handwritten notes and signatures in the middle section of the document.

تقدیر دایره جامع می باشد

حاشی
۸۴/۱۰/۲۵



ریاست جمهوری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی

مسجد قدیمی بهمن آباد

« گزارش ثبتی بنا »

تهیه کننده: شرکت تعاونی فنی و مهندسی، مشاوره و اجرای پروژه های میراث فرهنگی خراسان
(زهرا گنجعلی)

شماره ثبت :

تاریخ ثبت :

تاریخ تهیه : تابستان ۱۳۸۴



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ





ریاست جمهوری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی گزارش ثبتی مسجد قدیمی بهمن آباد:

تاریخ تهیه : تابستان ۱۳۸۴

تهیه کننده : شرکت فنی و مهندسی ، مشاوره و اجرای پروژه های میراث فرهنگی خراسان (زهرا گنجعلی)

نقشه بردار : خانم اعظم ظهیرنژاد

عکاس :

خدمات رایانه :

شماره ثبت : تاریخ ثبت :

(استفاده از اطلاعات مندرج در این گزارش با ذکر ماخذ مجاز می باشد)

تذکر چند ماده قانونی مهم

۱- ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی _ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی _ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.

۲- ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی: هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی _ تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیا مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

۳- ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی: هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی _ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

۴- ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی: هر گونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی _ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیا مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.

۵- ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی: هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی _ تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارات وارده محکوم می گردد.

فهرست مندرجات

صفحه :	عنوان :
-----	مقدمه :
۵ -----	تذکر چند ماده قانونی -----
۷ -----	متن -----
۸ -----	متن -----
۹ -----	متن -----
۱۰ -----	متن -----
۱۱ -----	متن -----
۱۲ -----	تصاویر -----
۱۳ -----	تصاویر -----
۱۴ -----	تصاویر -----
۱۵ -----	تصاویر -----
۱۶ -----	تصاویر -----
۱۷ -----	نقشه استان -----
۱۸ -----	نقشه ۱:۲۵۰,۰۰۰ -----
۱۹ -----	کروکی -----
۲۰-۲۱ -----	نقشه (پلان) -----
۲۲ -----	نقشه (نما) -----

ضمایم در چند صفحه شامل: صورتجلسه شورای ثبت، نامه ابلاغ به مالک، جداول، نمودارها، فهرست اعلام، منابع و مآخذ و غیره

۱- موقعیت طبیعی اثر:

از لحاظ طبیعی این اثر در منطقه کویری و دشت داورزن واقع شده است. بطور طبیعی در مسیر گذرگاه عبور و مرور جاده ابریشم به شرق و غرب قرار گرفته و دارای آب و هوای گرم و خشک کویری با زمستانهای سرد و گزنده و تابستانهای گرم و خشک است. منابع آبی این منطقه عمدتاً "قنات" است.

۲- موقعیت فعلی اثر:

این اثر در مجاورت روستای بهمن آباد از توابع دهستان مزینان، بخش داورزن سبزوار واقع است. روستای بهمن آباد در فاصله ۹۹ کیلومتری از شهر سبزوار قرار گرفته و موقعیت جغرافیائی آن در طول ۴۷-۵۶ و عرض ۱۹-۳۶ با ارتفاع ۸۱۰ متر از سطح دریا می باشد.

۳- مشخصات پلاک ثبتی اثر:

شماره پلاک ثبتی اثر مشخص نیست.

۴- تاریخچه و وجه تسمیه اثر:

این بنا با استفاده از مصالح خشت و گل ساخته شده و در مجاورت روستای بهمن آباد، محل روستای قدیمی بهمن آباد قرار گرفته است. سقف بنا فرو ریخته و پلان آن دارای ابعاد ۹×۹ متر می باشد.

تزئینات آن رسمی بندیهای ساده گچی در فیلگوشهای زوایای ساقه گنبد است. داخل بنا با پوشش گچی پوشانده شده و فعلاً "قسمتهای اندکی از آنها باقی مانده است. در مجاورت مسجد آب انباری دیده می شود که تقریباً مخروبه شده است. ظاهراً این آب انبار دارای دو مخزن بوده که امروزه از خاکروبه ها پر شده است. در ازاره دیوارهای اطراف بنا شواهد یک نوار تزئینی دیده می شود که احتمالاً دارای تزئینات خطی و یا گچی بوده و از آن آثاری باقی نمانده است. با توجه به شواهد موجود بنظر می رسد این بنا مربوط به اواخر دوره صفوی می باشد. ابعاد آجرهای آب انبار جلوی مسجد که ۲۵×۲۵ سانتیمتر می باشد گواه دیگری است که بتوان آن را به دوره صفوی نسبت داد.

۵- سوابق پژوهشی اثر ، شناسایی ، بررسی ، گمانه زنی ، حفاری:

در خصوص این اثر تا کنون اقدام پژوهشی خاصی صورت نگرفته و برای اولین بار در برنامه بررسی و شناسایی آثار تاریخی داورزن در سال ۱۳۷۹ شناسایی و بررسی شده است.

۶- نوع و توضیحات مالکیت اثر:

مالکیت بنا عمومی و شاید وقفی است.

۷- مشخصات اثر - تپه:۸- مشخصات اثر - بنا:

این بنا دارای ۹×۹ متر ابعاد است. موقعیت آن در دشت وسیع داورزن که گرم و خشک است، اقتضا می‌کرده که بیشتر از مصالح خشت و گل استفاده نمایند. در این بنا هسته اصلی دیوارهای بنا از خشت و گل و روی آن در داخل دارای تزئینات ساده گچی، رسمی بندی و خطوط قرآنی بوده است.

۹- ویژگی اثر:

این بنا مسجد و فضای مذهبی یک شهر نسبتاً بزرگ بوده که ابعاد آن با پراکندگی شواهد معماری حدود ۸۰۰×۸۰۰ متر است. بنظر می‌رسد با توجه به موقعیت بهمن آباد که در مسیر جاده ارتباطی ابریشم بوده، از قرون نخست اسلامی همواره بعنوان یک منزل مطرح در مسیر همواره مورد توجه بوده است. تزئینات اطراف فضای داخلی بنا به خوبی بر کاربری مذهبی آن صحنه می‌گذارد. با توجه به ابعاد داخلی بنا که ۹×۹ متر است احتمالاً دارای یک گنبد نسبتاً بلند و رفیع بوده که یک ویژگی شاخص اثر محسوب می‌شده است.

۱۰- نوع بهره برداری اثر:

بهره برداری قبلی اثر مذهبی بوده و فعلاً کاربری تاریخی، فرهنگی و توریستی پیشنهاد می‌شود.

۱۱- اقدامات انجام شده در مورد حریم اثر (حریم پیشنهادی):

در خصوص حریم اثر تا کنون اقدامی صورت نگرفته لیکن با عنایت به موقعیت آن در مرکز زمینهای کشاورزی ، ضروری است در اطراف به عنوان حریم درجه یک برای جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت به شالوده بنا تا شعاع ۳۵ متر حریم درجه یک رعایت شود.

۱۲- توضیح دخل و تصرفات انجام شده و مشهود در اثر:

در ظاهر اثر دخل و تصرفات خاصی مشاهده نمی شود فقط متروکه شدن و جابجایی روستا به مرور موجب تخریب آن گردیده است.

۱۳- توضیح تعمیرات گذشته اثر:

با توجه به مصالح خشت و گل بنا و فرسایش شدید آن از باران ، شواهد تعمیرات گذشته دیده نمی شود.

۱۴- توضیحات ضروری و اختصاصی اثر:

این بنا که در مجاورت چند اثر تاریخی دیگر مثل بقایای قلعه کهنه و امامزادگان اسماعیل و حسین

قرار گرفته ، ضرورت دارد جهت حفاظت در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسد. سکونتگاه راهزنان کاروانهای دشت داورزن بوده اند.

۱۵- شرح وضعیت موجود ، خطرپذیری و دلایل آسیبهای وارده:

در وضع موجود نزدیکی زمینهای کشاورزی و نفوذ نم و رطوبت به شالوده خشت و گلی آن خطر بزرگی جهت تخریب آن محسوب می شود.

۱۶- ذکر منابع و مآخذ گزارش:

- ۱- مشاهده میدانی
- ۲- گزارش بررسی و شناسایی آثار تاریخی سبزوار بخش داورزن - آقای حسین عباس زاده
- ۳- آرشیو اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری



۱- تصویری از مسجد قدیمی بهمن آباد ، ف..... ن.....



۲- نمای دیگری از مسجد قدیمی بهمن آباد ، ف..... ن.....



۳- تصویری از فیلگوشهای داخلی بنا و ساقه گنبد ، ف..... ن.....



۴- تصویری از فضای بین مسجد و آب انبار که بعنوان یک بنای مذهبی ازاره دیوار تزئین داشته و فعلا تخریب شده است ، ف..... ن.....



۵- تصویر یکی از فیلگوشهای سه کنج گنبد اصلی مسجد که پوشش گچی داشته است ، ف..... ن.....




۶- تصویر محراب در ضلع جنوبی و در فضای مجاور مسجد ف..... ن.....



۷- تصویر محراب نسبتاً ساده ای که در فضای بین مسجد و آب انبار و در بدنه دیوار مسجد دیده می شود.
ف..... ن.....



۸- تصویر محراب مسجد قدیمی بهمن آباد که توسط قاچاقچیان اموال فرهنگی حفاری و تخریب شده است.
ف..... ن.....



موقعیت آثار تاریخی سبزوار در نقشه
 استان خراسان رضوی
 مقیاس : ۱:۱۰۰۰,۰۰۰

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی

معاونت حفظ و احیاء

راهنما



پوشش سقف تخریب شده

نام اثر: مسجد قدیمی بهمن آباد

عنوان پروژه: ثبت آثار تاریخی

عنوان نقشه: کروکی موقعیت و تفسیر



کد:

مشاور:

شهرستان: سبزوار


طراح / برداشت: ترسیم:
گنجعلی

دهستان: مزینان

روستا: بهمن آباد

تاریخ تصویب:

مقیاس:





سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی

معاونت حفظ و احیاء

راهنما



پوشش سقف تخریب شده



نام اثر مسجد قدیمی بهمن آباد

عنوان پروژه: ثبت آثار تاریخی

عنوان نقشه: پلان

کد:

مشاور:

شهرستان: سبزوار

طراح / برداشت: ترسیم:
گنجعلی

دهستان: مزینان

روستا: بهمن آباد



تاریخ تصویب:

مقیاس:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی

معاونت حفظ و احیاء

راهنما



نام اثر: مسجد قدیمی بهمن آباد

عنوان پروژه: ثبت آثار تاریخی

عنوان نقشه: نما



مشاور: _____
کد: _____

طراح / برداشت: _____
ترسیم: _____
شهرستان: سبزوار

دهستان: مزینان

تاریخ تصویب: _____
روستا: بهمن آباد

مقیاس: 1:200